

**SIMCO AS Postboks 160 1720 Greåker**

**Tlf: 69 128900**

**NO 956 656 915 mva**

**www.simco.no**

**adm.kontor@simco.no**

**RETTEDAL BILKONTROLL AS**

**KLEPPVEGEN 103**

**4051 SOLA**

**Ref. Faktura 108603 Knr 15623 Til Rettedal Bilkontroll AS**

Kunden hadde bilen sin til understellsbehandling med Fluid Film lanolinolje hos Funderud Antirust den 20/10-14. Denne bilen er utstyrt med elektrisk håndbrekkmotor som strammer håndbrekkvaierne. Da kunden skulle slå av håndbrekket ved første gangs bruk etter oljebehandlingen, hang det fortsatt på, og bilen måtte på verksted. Verkstedet hevdet at det var olje på kontaktene til håndbrekkmotoren som var årsaken til håndbrekkproblemet. Dette ble bestridet av oljebehandlingsverkstedet som ønsket å få klarhet i årsakssammenhengen ved å betale for en undersøkelse på Simco.

Den 13/1 testet vi på Simco Land Roveren med tanke på om Lanolinolja kunne være årsaken til håndbrekkproblemet. Vi kunne ikke finne noen feilmeldinger eller indikasjoner på at olja var årsaken, verken som følge av dårlig kontakt, kryptstrømmer eller kortslutninger. Derimot fastslo vi at håndbrekkmotoren hadde en ulyd og var moden for utskifting.

Mvh

**SIMCO AS**

Simen Huse

Daglig leder